

11071522

Согласовано
Председатель первичной
профсоюзной организации
МБОУ ДО «Стиль»
Н.М. Васильева



Утверждаю
Директор
МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы
А.Г. Гаранина
Приказ от «03» 09 2018 г. № 66



Инструкция по охране труда при работе на краеобметочной швейной машине (оверлок)

1. Общие требования безопасности

1.1. К выполнению практических работ на швейной машине в соответствии с образовательной программой имеют допуск обучающиеся, которые прошли соответствующий инструктаж и не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Следует надеть спецодежду, убрать волосы под головной убор (косынку) или закрепить их с помощью заколок.
- 2.2. Стул необходимо установить напротив игловодителя краеобметочной швейной машины.
- 2.3. Следует проверить наличие диэлектрического коврика под педалью оверлока.
- 2.4. Перед включением швейной машины необходимо убедиться в отсутствии нарушения изоляции в присоединительных электропроводах и в исправности электроаппаратуры.
- 2.5. Следует удалить с рабочего стола посторонние предметы, не требующиеся при выполнении учебного задания.
- 2.6. Необходимо удалить булавки из изделия.
- 2.7. Сидеть следует на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина при этом должна быть прямая.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. Следует включить краеобметочную швейную машину при помощи кнопки "пуск".
- 3.2. Строго запрещено запускать краеобметочную швейную машину с поднятой лапкой.
- 3.3. Маховое колесо оверлока допускается вращать только по часовой стрелке от себя.
- 3.4. Работать необходимо, используя обе руки. Следует направлять детали изделия, придерживая их руками.
- 3.5. Следует соблюдать предельную осторожность при перемещении иглы и ножей вверх и вниз и постоянно следить за положением ткани и рук во время шитья.

3.6. Не разрешается тянуть и подталкивать ткань во время работы на краеобметочной швейной машине, так как это может привести к поломке иглы.

3.7. На переходных швах скорость обработки необходимо снижать.

3.8. Во избежание перегрева электропривода через каждые 30 минут работы на оверлоке следует делать перерыв не менее 10 минут.

3.9. Необходимо внимательно следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и вращающимся частям оверлока, не подводить руки близко к игле и ножам.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. В случае неисправности кнопки "пуск", поломки иглы, искрении, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, чрезмерном нагреве педали необходимо срочно остановить выполнение работы и проинформировать об этом преподавателя.

4.2. При возникновении пожара следует немедленно отключить краеобметочную швейную машину от электросети и приступить к ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения;

4.3. В случае получения травмы необходимо немедленно оказать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшему, доложить о случившемся администрации образовательного учреждения, при необходимости организовать транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать службу скорой помощи, исходя из сложившейся обстановки.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Следует выключить оверлок, используя кнопку "стоп".

5.2. Необходимо отключить швейную машину от электросети после завершения работы, при проведении профилактики швейной машины, а также при замене механических деталей или принадлежностей.

5.3. Следует убрать своё рабочее место, разложить все рабочие инструменты в специально отведённые для их хранения места.

5.4. После завершения работы необходимо удалить очёсы и другие загрязнения из зоны иглы, двигателя ткани и петлителей оверлока.

5.5. Частота смазки краеобметочной швейной машины зависит от степени ее использования.

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе _____

СОГЛАСОВАНО

Ответственный по охране труда _____

